

Problema: Renovación ambiental zona tratamiento en clínica veterinaria.

Datos: 15 m² x 2,7 m de alto, 15 m conducto al exterior a determinar.

Necesidades: 810 m³/h.

Pérdidas de carga: 18 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-1300/250 y 15 m conducto GSA-200, 8 m conducto GSI-125, 1 REB-1 N, 1 PER-250 W y 4 rejillas aspiración GCI-160.

Observaciones: Calculadas 20 renovaciones / hora. Se instala conducto aislante en la zona de trabajo.

